Ihr Logo

Servicebericht

27/10/2026 16:42 · Karim B. · 1 Foto

Kunde: Résidence Les Micocouliers, Geb. B
Durchgeführte Arbeiten: Druck wiederhergestellt, entlüftet
Nächste Schritte:
Ausdehnungsgefäß bestellen, Donnerstag wiederkommen






Foto 1/1 · 27/10/2026 14:05:13 In Google Maps öffnen (Breite 43.78175, Länge 3.81342)
Kommentar: Druck vor dem Einsatz bei 0,8 bar

Unterschrift



Unterschrieben von Karim B. am 27/10/2026 16:42



Unterschrieben von M. Dupont am 27/10/2026 16:42