Fiche d'intervention

27/10/2026 14:08 · Karim B. · 1 photo

Client : Résidence Les Micocouliers, bât. B
Intervention réalisée : Remise en pression, purge
Suite à donner :
Commander vase d'expansion, repasser jeudi






Photo 1/1 · 27/10/2026 14:05:13 Ouvrir dans Google Maps (Latitude 43.78175, Longitude 3.81342)
Commentaire : Pression à 0,8 bar avant intervention

Signature



Signé par Karim B. le 27/10/2026 14:07



Signé par M. Dupont le 27/10/2026 14:08