
Vòstre Lògo

Compte rendut d'intervencion

27/10/2026 21:05 · Karim B. · 1 fòto

Client : Residéncia Les Micocouliers, bat. B
Intervencion realizada : Remesa en pression, purga
Seguida de donar :
Comandar un vas d'expansion, tornar passar dijòus




Fòto 1/1 · 27/10/2026 14:05:13 Dobrir dins Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)
Comentari : Pression a 0,8 bar abans l'intervencion

Signatura



Signat per Karim B. lo 27/10/2026 21:04



Signat per M. Dupont lo 27/10/2026 21:05