Su Logo

Informe de daños

27/10/2026 17:41 · Claire D. · 1 foto

Referencia del expediente: DOS-2026-0912




Foto 1/1 · 27/10/2026 13:51:15 Abrir en Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)


Daños observados:

Mancha en el techo del dormitorio, pintura con ampollas

Firma



Firmado por Claire D. el 27/10/2026 17:40



Firmado por Mme Benali el 27/10/2026 17:41