Su Logo

Parte de trabajo

27/10/2026 17:47 · Karim B. · 1 foto

Cliente: Residencial Les Micocouliers, bloque B
Trabajo realizado: Puesta en presión, purga
Acciones pendientes:

Pedir vaso de expansión, volver el jueves




Foto 1/1 · 27/10/2026 14:05:13 Abrir en Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)


Comentario:

Presión a 0,8 bar antes de la intervención

Firma



Firmado por Karim B. el 27/10/2026 17:46



Firmado por M. Dupont el 27/10/2026 17:47