Visita de seguridad

27/10/2026 18:07 · Aicha T. · 1 foto

Centro de trabajo: Plataforma Sur - edificio C




Foto 1/1 · 27/10/2026 14:24:37 Abrir en Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)


Anomalía: Salida de emergencia bloqueada

Nivel de riesgo: Alto

Firma



Firmado por Aicha T. el 27/10/2026 18:06



Firmado por M. Serre el 27/10/2026 18:07