Constat sinistre

27/10/2026 21:34 · Claire D. · 1 photo

Référence dossier : DOS-2026-0912



Photo 1/1 · 27/10/2026 13:51:15 Ouvrir dans Google Maps (Latitude 43.78175, Longitude 3.81342)


Dégâts constatés :

Auréole plafond chambre, peinture cloquée

Signature



Signé par Claire D. le 27/10/2026 21:33



Signé par Mme Benali le 27/10/2026 21:34