Visite de sécurité

27/10/2026 14:27 · Aicha T. · 1 photo

Site : Plateforme Sud - bâtiment C




Photo 1/1 · 27/10/2026 14:24:36 Ouvrir dans Google Maps (Latitude 43.78175, Longitude 3.81342)


Anomalie : Issue de secours bloquée

Niveau de risque : Élevé

Signature



Signé par Aicha T. le 27/10/2026 14:27



Signé par M. Serre le 27/10/2026 14:27