Il Suo Logo

Constatazione sinistro

28/10/2026 15:20 · Claire D. · 1 foto

Riferimento pratica: DOS-2026-0912




Foto 1/1 · 27/10/2026 13:51:15 Apri in Google Maps (Latitudine 43.78175, Longitudine 3.81342)


Danni riscontrati:

Alone sul soffitto della camera, pittura con bolle

Firma



Firmato da Claire D. il 28/10/2026 15:19



Firmato da Mme Benali il 28/10/2026 15:20