Il Suo Logo

Rapporto d'intervento

28/10/2026 15:26 · Karim B. · 1 foto

Cliente: Residenza Les Micocouliers, edificio B
Intervento eseguito: Ripristino pressione, sfiato
Da fare:
Ordinare vaso d'espansione, ripassare giovedì






Foto 1/1 · 27/10/2026 14:05:13 Apri in Google Maps (Latitudine 43.78175, Longitudine 3.81342)

Commento:
Pressione a 0,8 bar prima dell'intervento

Firma



Firmato da Karim B. il 28/10/2026 15:25



Firmato da M. Dupont il 28/10/2026 15:26