Il Suo Logo

Sopralluogo di sicurezza

28/10/2026 15:45 · Aicha T. · 1 foto

Luogo: Piattaforma Sud - edificio C




Foto 1/1 · 27/10/2026 14:24:37 Apri in Google Maps (Latitudine 43.78175, Longitudine 3.81342)


Anomalia: Uscita di emergenza bloccata

Livello di rischio: Alto

Firma



Firmato da Aicha T. il 28/10/2026 15:44



Firmato da M. Serre il 28/10/2026 15:45