Uw Logo

Schaderapport

27/10/2026 19:52 · Claire D. · 1 foto

Dossierreferentie: DOS-2026-0912



Foto 1/1 · 27/10/2026 13:51:15 Openen in Google Maps(Breedtegraad 43.78175, Lengtegraad 3.81342)


Vastgestelde schade:

Vochtkring plafond slaapkamer, bladderende verf

Handtekening



Ondertekend door Claire D. op 27/10/2026 19:52



Ondertekend door Mme Benali op 27/10/2026 19:52