Vòstre Lògo

Constat de sinistre

27/10/2026 20:58 · Claire D. · 1 fòto

Referéncia del dossièr : DOS-2026-0912




Fòto 1/1 · 27/10/2026 13:51:15 Dobrir dins Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)


Damatges constatats :

Taca al plafon de la cambra, pintura bofigada

Signatura



Signat per Claire D. lo 27/10/2026 20:57



Signat per Mme Benali lo 27/10/2026 20:58