Vòstre Lògo

Sinistre d'ostal

27/10/2026 20:51 · Sylvie M. · 1 fòto


N° de contracte : HAB-40817-2
Natura del sinistre : Degalh d'aiga



Fòto 1/1 · 27/10/2026 13:45:23 Dobrir dins Google Maps (Latitud 43.78175, Longitud 3.81342)

Pèça : Cambra
Damatges constatats : Plafon tacat, pintura bofigada

Signatura



Signat per Sylvie M. lo 27/10/2026 20:51